

CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

Prot. N. 1442 del 23 OTT. 2018

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 134 del 23 OTT. 2018

OGGETTO: manutenzione straordinaria palazzina uffici Centro Direzionale di Ragusa – distacco calcinacci - segnalazione di pericolo prot. 1426 del 22/10/2018 — nomina responsabile del procedimento per adempimenti urgenti

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

1. La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
2. L'art. 19 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 ed in particolare l'art. 19 comma 1) lettera d) sulla liquidazione dei Consorzi ASI;
3. il D.A. n. 690 dell'11-05-2018 con il quale è stato nominato è stato nominato il Dr. Leonardo Migliore quale Commissario liquidatore per il Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;
4. la Legge n. 10 del 10 Luglio 2018 con la quale è stata modificata la L.R. 8/2012 che prevede la permanenza nella funzione del Commissario liquidatore fino al perfezionamento della nomina dei nuovi commissari di cui al comma 1 della medesima legge;

PRESO ATTO che il Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione è proprietario dell'immobile "Palazzo Uffici" ubicato presso il centro Direzionale di Ragusa nel quale insistono diversi locatari;

VISTA la relazione prot. 1428 del 22 ottobre 2018, a seguito di segnalazioni verbali da parte di utenti, ha accertato la situazione di pericolo incombente per l'incolumità pubblica dovuta a distacchi di calcinacci e materiale dall'esterno dell'edificio;

PRESO ATTO che le condizioni accertate possono potenzialmente rappresentare una minaccia all'incolumità dei locatari e dell'utenza al cui responsabilità è da ricondurre all'ente proprietario;

CONSIDERATO, stante quanto sopra, che occorre provvedere con urgenza alla sistemazione di quanto riportato nonché al ripristino delle condizioni di sicurezza per l'utenza del centro Direzionale di Ragusa;

RITENUTO, a tal fine, di nominare il Geom. Giampiero Zocco quale Responsabile del Procedimento al fine dell'urgente accertamento dello stato fatto e degli eventuali adempimenti tecnici successivi, inclusi quelli di cui all' art. 163 del D.Lgs 50/2016, ricorrendone i presupposti;

RITENUTA la propria competenza, in forza del succitato DA. n 690 dell' 11/5/2018;

DETERMINA

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

- 1) di nominare il Geom. Giampiero Zocco quale Responsabile del Procedimento al fine dell'urgente accertamento dello stato fatto e degli eventuali adempimenti tecnici successivi, inclusi quelli di cui all' 163 del D.Lgs 50/2016, ricorrendone i presupposti, al fine di porre in essere tutti gli interventi necessari per porre fine allo Stato di pericolo incombente determinatosi nell'edificio di proprietà dell'ente in liquidazione ubicato nel Centro Direzionale di Ragusa, come da segnalazione di pericolo dello stesso prot. 1426 del 22/ 10/2018;
- 2) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

**Il Commissario Liquidatore
Dr. Leonardo Migliore**



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

Prot. N. 1426 del 22 OTT. 2018

OGGETTO: Segnalazione pericolo cadute di calcinacci finestre "Palazzina Uffici".

Al Commissario Liquidatore
del Consorzio A.S.I. di Ragusa in liquidazione

S E D E

In data odierna è pervenuta una telefonata da parte di utenti che accedano alla "Palazzina Uffici" del Centro Direzionale ASI di Ragusa con al quale veniva segnalato la caduta di piccoli calcinacci.

Verificato sul posto l'accaduto si precisa che sono stati ritrovati pezzi di marmo caduti dalla parete finestrata del 3° piano del predetto immobile.

Tanto si doveva per le determinazioni di competenza.

Ragusa 22/10/2018

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
geom. Gianpiero Zocco

